

演习记录

演习内容：压泥气动隔膜泵故障演练

演习时间：2023-05-24

演习参加人员：污水站全员、厂务部

演习地点：污水站


演习步骤：

突发事件——>压泥气动隔膜泵故障

演习步骤：

- 1、操作人员开启压泥机开关，检查机台是否正常运作。
- 2、当检查到隔膜泵装置时，发现泥水溢出。
- 3、立即电话报告上司及联络污水处理技术员。
- 4、污水处理技术员立即赶至现场查看。
- 5、停机，对污染的路面进行应急处理，采用应急沙进行围堵、吸附，并对相关部件进行排查，发现是由于气动隔膜泵的膜片老化导致。
- 6、更换膜片，开机运行

演习照片：



出席者签名：杜华华 吕建辉 蔡永峰 廖福祥 张静 廖书明

演练总结:

收获:

通过本次演练,让员工对压泥过程故障进行了及时、妥善的处理措施,增强了突发环境事件的应变能力。

存在的问题

1. 实战意识不强,抢险气氛不浓厚,没有达到紧张有序的演练要求。
2. 抢险物资准备不太充分,物资存放不集中,准备速度慢。

整改措施:

1. 多组织演练,提高抢险人员的实战意识。
2. 常用抢险物资要集中存放,提高物资准备速度。